



## Experiência de calibração de dados DAS e SOP no cabo



### Signaling

Os equipamentos, 6 OBS e um correntómetro, serão abandonados no fundo sem qualquer sinalização à superfície.