




## Experiência de calibração de dados DAS e SOP no cabo



### Contingency plan

Dada a ausência de interferência dos equipamentos, 6 OBS e um correntómetro, com as atividades marítimas, não existe um plano de contingência estabelecido. Não existe qualquer controlo sobre o funcionamento dos equipamentos, não havendo por isso planos para a sua substituição. O bom funcionamento dos equipamentos será avaliado apenas após a sua recuperação.